

# 生产建设项目水土保持监测报告表

建设（代建）单位（盖章）：厦门百程建设投资有限公司

联系人：戴航 联系电话：18850328629

监测时段：2018 年第 4 季度 填报时间：2019 年 1 月 3 日

项目名称	轨道交通 1 号线车站	开工日期	2017.03
	周边市政改造及景观提升工程（岛外段）	预计竣工日期	2018.08
一、施工扰动原地貌情况			
本项目施工已扰动原地貌面积 323600 平方米。			
二、已实施的水土保持措施			
措施种类	措施名称	结构形式	数量
工程措施	1. 覆土	种植土	17700 立方米
	2. 土地整治	/	144400 平方米
植物措施	1. 景观绿化	乔、灌、草	142500 平方米
临时措施	1. 临时排水沟	土沟	19603 米
	2. 沉沙池	浆砌	61 个
	3. 临时苫盖	塑料网	3600 平方米
	4. 洗车台	混凝土	10 个

是否存在未及时实施水土保持措施情况	否
三、项目造成的水土流失影响	
是否对项目区周边造成水土流失危害	否
四、项目水土保持补偿费缴交情况	
已于 2016 年 6 月缴交	
五、其他情况	
项目借、弃土石方调配情况符合水保方案要求，项目未设置弃渣场。	

填表说明：

1. 项目取得施工许可证后，建设（代建）单位根据项目水土保持方案及项目进展情况，每季度未填写本表上报水行政主管部门。水保设施验收时汇总形成总结性监测报告表。

2. 建设（代建）单位应如实填报，水行政主管部门将通过巡查、“双随机”专项检查等形式对填报内容进行核实，核实情况将纳入企业信用管理内容。